


Kremerweg 2



adres Kremerweg 2

kern-buurtschap Huppel

categorie agrarisch

subcategorie bijgebouw

objecttype karloods

huidige functie karloods

naam

datering periode 1900-1940

datering exact

ontwerper

bouwstijl traditioneel

bouwhistorische verwachting nee

bouwkundige staat matig

Waardering

waardering hoog

1. ensemblewaarde ++

2. beeldbepalende waarde ++

3. herkenbaarheid ++

4. authenticiteit ++

5. architectuurhistorische waarde +

6. zeldzaamheid +

Van belang vanwege karakteristieke streekeigen bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging.

Beschrijving

Houten karloods met ongelijkzijdig, met rode pannen gedekt zadeldak met houten windveren. Gevels van verticale houten delen. Houten zijtopgevels. Inwendig heeft de driebeukige loods een eenvoudige gebintconstructie. Het linker deel heeft een afgescheiden ruimte met dubbele houten deur.